



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....จ้างเหมาซ่อมแซมแก้ไขน้ำรั่วซึมบริเวณรอยต่อและพื้นโครงสร้างอาคารสถานี โครงการระบบ
รถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โดย บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้รับมอบอำนาจ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐.....บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....๑๖ กันยายน ๒๕๖๙.....เป็นเงิน ๒,๔๙๗,๘๐๘.๐๐.....บาท
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๓.๑. จ้างเหมาซ่อมแซมแก้ไขน้ำรั่วซึมบริเวณรอยต่อและพื้นโครงสร้างอาคารสถานี โครงการระบบรถไฟฟ้า
ชานเมือง (สายสีแดง) ๑ โครงการ
ราคารวมทั้งสิ้น ๒,๔๙๗,๘๐๘.๐๐ บาท (ราคาดังกล่าวเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยมีการจำแนก
ราคาตามรายการ ดังนี้
๓.๑.๑.งานน้ำรั่วซึมบริเวณรอยต่อและพื้นที่ที่โครงสร้างอาคารสถานี ๑ งาน
ราคา ๘๓๔,๘๑๔.๐๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยสิบสี่บาทถ้วน)
๓.๑.๒.งานซ่อมแซมบริเวณพื้นที่ที่โครงสร้างอาคารสถานี (ดาดฟ้าและเพดาน) ห้องต่างๆ ๑ งาน
ราคา ๑,๒๗๒,๙๙๔.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยสามสิบหกบาทยี่สิบสตางค์)
๓.๑.๓.งานพื้นดาดฟ้าบริเวณห้องเครื่องและห้อง Pump Room ๑ งาน
ราคา ๓๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นห้าสิบบาทแปดสิบสตางค์)
โดยรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตามบัญชีแสดงปริมาณและราคา (BOQ) ตามที่ได้แนบมา
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๔.๑ บริษัท เอสยาม อินฟรา จำกัด
 - ๔.๒ บริษัท ทริบเบิลเอ โปรเจกต์ จำกัด
 - ๔.๓ บริษัท เอสเอสเอสเอส จำกัด
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๕.๑ นายชาติรี บุญเสวตร.....ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 - ๕.๒ นายวัชร จรรย์ศรี.....ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
 - ๕.๓ นายเลิศชาย ทองสุข.....ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกระบบโครงสร้างพื้นฐาน

